

2024 年 7 月 9 日

中華電力就黃大仙電力事故提交報告

就 2024 年 6 月 12 日在黃大仙區發生的電力事故，影響美東邨美德樓、黃大仙下邨龍光樓及現崇山，總共四座樓宇，以及部分商戶的供電，中華電力有限公司（中華電力）今天（7 月 9 日）向機電工程署提交調查報告。

報告指出，黃大仙區內兩條一萬一千伏特環型電路的地下電纜，於 6 月 12 日當天先後發生故障，引致事故。當天下午 1 時，中華電力偵測到一條位於聯合道至美德樓的一萬一千伏特電纜發生故障，故障電纜被即時隔離，受影響範圍內的電力繼續由另一條位於龍光樓至趣園樓的一萬一千伏特電纜供應，因此供電未受影響。中華電力亦隨即向相關政府部門申請進行緊急掘路工程，安排工程人員搶修故障的電纜。

至晚上 8 時 02 分，當聯合道至美德樓故障的電纜仍在搶修中，位於龍光樓至趣園樓正在供電的一萬一千伏特電纜發生故障，因此約 2,250 個客戶的電力供應受到影響。經工程人員全力搶修，近 500 個客戶的供電於晚上 11 時 30 分以流動發電機提供，而其他客戶供電於 6 月 13 日凌晨零時 11 分全面恢復。

中華電力其後詳細剖析故障的電纜，確定兩條電纜各有一個電纜接頭之前曾經受到第三方外物干擾，引致絕緣功能逐漸受損，令當日兩條電纜先後發生故障。

中華電力再次向受影響的市民衷心致歉，並感謝客戶和社區領袖的諒解。中華電力理解黃大仙區市民對電力事故的關注，已即時採取額外應對措施，包括加強巡查黃大仙區的電纜線路與變電站設備，預計七月中前完成巡查區內所有客戶變電站，同時會加強巡查第三方工地，提醒工地前線工人，在進行第三方工程時避免干擾地底電纜，以免造成破損。此外，亦會繼續應用創新科技為黃大仙區內關鍵地底電纜進行狀態檢測，以及加快更新黃大仙區內的關鍵供電設備。

客戶支援方面，中華電力已加強與物業管理處的溝通，以提升事故應變的協調，及安排專業團隊為受影響大廈提供電力質量諮詢服務，並繼續與社區領袖保持緊密溝通，適時向客戶發放資訊。

中華電力再次感謝客戶的諒解和相關政府部門及社區領袖和人士，包括民政事務處、區議員、關愛隊、機電工程署、房屋署、警方及物業管理公司提供的協助。

-完-